

# Аксиально-поршневые гидромоторы Parker типа V14

Тип	Типоразмер, см <sup>3</sup>	Частота вращения, об/мин		Перепад давления, бар		Расход, л/мин		Масса, кг
		Раб.	Макс.	Раб.	Макс.	Раб.	Макс.	
V14	110	3400	3900	420	480	375	430	54
V14	160	3000	3400	420	480	480	550	68

Макс. – значение относится для 6 секунд работы в течение одной минуты.

Значения представлены при 35°.